



Muster: MCR **Gerätekenntblatt-Nr.:** 61161, 61161.1, 61161.2, 61207

Betroffenes Luftsportgerät / Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge **MCR**

Werknummern: alle Seriennummern

Ersetzt LTA-Nr.: LTA LSG-08-002

Betrifft: Möglicher Defekt der Höhenruderbefestigung

Technische Mitteilung des Herstellers:

Bulletin Service N° BS 08 B 0034 R2

Anlass:

Bei einer Unfalluntersuchung in England wurde festgestellt, dass eine Höhenruderbefestigung gebrochen war. Aufgrund dieses Bruchs kam es zum Verlust des Höhenruders.
Die mit der technischen Mitteilung N° BS 08 B 0034 (erste Ausgabe 2008) bereits durchgeführten Maßnahmen müssen nochmals überprüft, bzw. geändert werden.

Maßnahme:

Durchführung des Bulletin Service N° BS 08 B 0034 R2 vom 21.05.2012

Termine und Fristen:

Vor dem nächsten Flug

Durchführung und Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahme ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren, durch den Prüfer Klasse 5 auf dem beigefügten Formblatt (Anlage 1 zur LTA 12-004) zu bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach der Durchführung an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.



Hinweis:

Eine deutsche Übersetzung des Bulletins kann beim Musterbetreuer angefordert werden.
Weitere Unterlagen: Wartungsanweisung M EX NO 03 04.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Lufttüchtigkeitsanweisungen des DAeC werden auch im Internet unter <http://www.daec.de> publiziert:
>Luftsportgeräte-Büro > Ultraleicht > Sicherheit

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

gez.
Dipl.-VerwW. Frank Einführer
Leiter Luftsportgeräte-Büro

gez.
Dipl.-Ing. Michael Bätz
Luftsportgeräte-Büro / Technik



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

FAX: 0531 235 40 -66 oder -22

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 12-004

MCR Höhenruderbefestigung R2

An dem Ultraleichtflugzeug

D – M _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 12-004 durchgeführt von:

Ort Datum Name Sachkundige Person Unterschrift (ggf. Stempel)

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen:

Gemäß Technischer Mitteilung des Musterbetreuers

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Beschreibung

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt

Beschreibung

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel Prüfer Klasse 5