



**Muster: FA 01 „Smaragd“**

**Gerätekenblatt-Nr.:**

**61 192**

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: ohne Nr.

**Freischneiden des Laminates an der Abdeckklappe des Rettungsgerätes.**

**Betroffene Werknummern: Alle**

**Betroffene Baureihen: Alle**

**Anlaß: Störung beim Ausschuß des Rettungsgerätes**

**Maßnahmen:** gemäß der Technischen Mitteilung des Musterbetreuers.

**Termine und Fristen:**

**Die Maßnahmen sind vor dem nächsten Start beim Hersteller durchzuführen**

Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nächsten Nachprüfung im Nachprüfschein zu vermerken.

Überflugsflug zum Hersteller ist genehmigt

**Hinweis:**

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO), darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro

R.Hüls