



Muster: WT9 Dynamic

Gerätekenblatt-Nr.: 61179

Technische Mitteilung des Herstellers: Aerospool, Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 03A/2007

Stromzuführung/Kohlebürsten SR 2000 (Propellerverstellung)

Betroffene Werknummern: bis DY 160/2000, ausgerüstet mit Propeller Woodcomp (Kremen) SR 2000

Anlass:

Beim Betrieb des Musters wurde festgestellt, dass eine zusätzliche Sicherung von Schrauben der Stromzuführung für die Kohlebürsten notwendig ist.

Maßnahmen:

Änderungen gemäß dem Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 03A/2007.

Termine und Fristen:

Die Maßnahme ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Durchführung und Bescheinigung:

Die Maßnahme ist von einer sachkundigen Person durchzuführen.

Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nächsten Nachprüfung durch den Prüfer Klasse 5 im Nachprüfschein zu vermerken.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro
Frank Einführer