

ALERT SERVICE BULLETIN

Austausch der Schwimmer bei ROTAX® Motor Type 912, 914 und 2-Takt (Serie)

ATA System: 73-00-00 Kraftstoffsystem

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

Allgemein



Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichte oder geringfügige Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

|

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, müssen die angegebenen Verfahren bzw. Arbeiten in dieser Publikation mit anerkannten Methoden und vorherrschenden gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. BRP-Rotax GmbH & Co KG. übernimmt keine Verantwortung für die Qualität der durchgeführten Arbeiten und der Erfüllung, der in dieser Publikation angeführten Anforderungen.

ALERT SERVICE BULLETIN

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Es sind alle Motoren der Serie 912 UL, 912 ULS, 914 UL und 582 UL betroffen, bei denen zumindest eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft:

Kriterium A) Motorserialnummer:

Motortype	Serialnummer
912 UL	ab S/N 6 772 132 bis inkl. S/N 6 772 135 / ab S/N 6 772 144 bis inkl. S/N 6 772 160
912 ULS	Ab S/N 6 786 001 bis inkl. S/N 6 786 013 / ab S/N 6 786 017 bis inkl. S/N 6 786 037
914 UL	Ab S/N 9 575 705 bis inkl. S/N 9 575 707 / ab S/N 9 575 709 bis inkl. S/N 9 575 720 / ab S/N 9 575 724 bis inkl. S/N 9 575 743
582 UL	Ab S/N 9 618 523 bis inkl. S/N 9 618 557 / ab S/N 9 618 569 bis inkl. S/N 9 618 572 / S/N 9 618 609 / S/N 9 618 610

Kriterium B) Vergaser:

Die Teilenummer und Serialnummer dieser Vergaser:

Vergaser	Zyl.	Serialnummer
912 UL	1/3	TNr. 892500 - ab S/N 161138 bis inkl. S/N 161143 / ab S/N 161483 bis inkl. S/N 161490 / ab S/N 161493 bis inkl. S/N 161507 / S/N 161516 bis inkl. S/N 161518 / S/N 161526
	2/4	TNr. 892505 - S/N 162193 / S/N 162194 / ab S/N 162196 bis inkl. S/N 162199 / S/N 162205
912 ULS	1/3	TNr. 892530 - Ab S/N 161528 bis inkl. S/N 161531 / S/N 161534 / S/N 161535 / S/N 161537 / S/N 161542 / S/N 161558 / S/N 161560 / S/N 161567 / S/N 161568 / S/N 161570 / ab S/N 161937 bis inkl. S/N 161939 / ab S/N 161941 bis inkl. S/N 161951 / ab S/N 161953 bis inkl. S/N 161980 / ab S/N 161982 bis inkl. 161989 / ab S/N 161992 bis inkl. S/N 162042 / ab S/N 162044 bis inkl. S/N 162051 / ab S/N 162053 bis inkl. S/N 162055 / ab S/N 162235 bis inkl. S/N 162050 / ab S/N 162252 bis inkl. S/N 162275 / ab S/N 162277 bis inkl. S/N 162282 / S/N 162294 / S/N 162298
	2/4	TNr. 892535 - S/N 161583 / ab S/N 161585 bis inkl. S/N 161587 / ab S/N 161837 bis inkl. S/N 161868 / ab S/N 161870 bis inkl. S/N 161873 / ab S/N 161875 bis inkl. S/N 161919 / ab S/N 161921 bis inkl. S/N 161936 / ab 162102 bis inkl. S/N 162120 / ab S/N 162122 bis inkl. S/N 162143 / S/N 162145 / S/N 162146 / ab S/N 162400 bis inkl. S/N 162411 / ab S/N 162413 bis inkl. S/N 162430 / ab S/N 162432 bis inkl. S/N 162435 / ab S/N 162437 bis inkl. S/N 162440 / S/N 162442 / S/N 162444 / S/N 162445 / S/N 162449 / S/N 162450

d06359.fm

ALERT SERVICE BULLETIN

914 UL	1/3	TNr. 892520 - Ab S/N 161412 bis inkl. S/N 161426 / S/N 161428 / S/N 161430 / ab S/N 161637 bis inkl. S/N 161662 / ab S/N 161664 bis inkl. S/N 161680 / ab S/N 161800 bis inkl. S/N 161814 / ab S/N 161816 bis inkl. S/N 161819 / ab S/N 161821 bis inkl. S/N 161824 / ab S/N 161826 bis inkl. S/N 161829 / ab S/N 161834 bis inkl. S/N 161836
	2/4	TNr. 892525 - Ab S/N 161681 bis inkl. S/N 161700 / ab S/N 161702 bis inkl. S/N 161706 / S/N 161708 / S/N 161709 / ab S/N 161711 bis inkl. S/N 161730 / ab S/N 161733 bis inkl. S/N 161736 / ab S/N 161739 bis inkl. S/N 161761 / S/N 161765 / S/N 161768 / S/N 161773 / S/N 161774 / S/N 161777 / S/N 161779

Kriterium C) Ersatzteile:

Weiters sind all jene Motoren betroffen, bei denen im Zuge einer Wartung, Instandhaltung oder Grundüberholung seit 9. Mai 2016 Schwimmer mit der TNr. 861185 eingebaut wurden.

HINWEIS:

Die Vergaser oder deren Schwimmer könnten vom ursprünglichen Motor abgebaut und auf einem anderen Motor verwendet worden sein.

Motoren bzw. Vergaser mit einer höheren Seriennummer als in Kriterium A oder B wurden bereits mit geprüften Schwimmern ausgeliefert. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie den Wartungsunterlagen bzw. dem Logbuch.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Alert Service Bulletins siehe Alert Service Bulletin ASB-912-069/ASB-914-051, letztgültige Ausgabe, Kapitel 1.2 fortführend.

HINWEIS:

Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL Serie nicht erforderlich.

Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.