



Dieses SB ist mit einer Übergangsfrist bis zum 31. März 2015 ersetzt durch SB-912-067UL/SB-914-048UL, letztgültige Ausgabe, datiert 27. Februar 2015.

## SERVICE BULLETIN

# Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)

ATA System: 73-00-00 Kraftstoffsystem

## VORGESCHRIEBEN

### Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

#### Allgemein



**WARNUNG**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



**VORSICHT**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

**ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

### UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

# SERVICE BULLETIN

## 1) Planungsangaben

### 1.1) Betreff

Es sind alle Motoren der Serie 912 UL, 912 ULS und 914 UL betroffen, bei denen zumindest eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft:

#### Kriterium A) Motorserialnummer:

| Motortype | Serialnummer                             |
|-----------|--|
| 912 UL    | Ab S/N 6 770 733 bis inkl. S/N 6 771 484 |
| 912 ULS   | Ab S/N 6 780 228 bis inkl. S/N 6 783 917 |
| 914 UL    | Ab S/N 7 682 154 bis inkl. S/N 7 683 662 |

#### Kriterium B) Vergaser:

Die Teilenummer und Serialnummer dieser Vergaser:

| Vergaser | Serialnummer   |
|----------|--|
| 912 UL   | 1/3 - TNr. 892500 - Ab S/N 116434 bis inkl. S/N 144101<br>2/4 - TNr. 892505 - Ab S/N 115846 bis inkl. S/N 143886 |
| 912 ULS  | 1/3 - TNr. 892530 - Ab S/N 121087 bis inkl. S/N 143702<br>2/4 - TNr. 892535 - Ab S/N 120980 bis inkl. S/N 143505 |
| 914 UL   | 1/3 - TNr. 892520 - Ab S/N 116207 bis inkl. S/N 143799<br>2/4 - TNr. 892525 - Ab S/N 120228 bis inkl. S/N 143310 |

#### Kriterium C) Ersatzteile:

Weiters sind all jene Motoren betroffen, bei denen im Zuge einer Wartung, Instandhaltung oder Grundüberholung seit 1. Juli 2012 die Schwimmer mit der TNr. 861184, welche noch nicht mit einer Markierung (siehe dazu Service Bulletin-SB-912-065/SB-914-046, letztgültige Ausgabe, Kapitel 3.3 Seite 7) eingebaut wurden.

**HINWEIS:** Die Vergaser oder deren Schwimmer könnten vom ursprünglichen Motor abgebaut und auf einem anderen Motor verwendet worden sein.  
Motoren bzw. Vergaser mit einer höheren Serialnummer als in Kriterium A oder B wurden bereits mit geprüften Schwimmern ausgeliefert. Damit die Rückverfolgbarkeit dieser Schwimmer gegeben ist, wurden diese wie im Kapitel 3.3 (siehe dazu Service Bulletin-SB-912-065/SB-914-046, letztgültige Ausgabe) beschrieben markiert. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie den Wartungsunterlagen bzw. dem Logbuch.

Zur Durchführung und Erfüllung dieser Service Bulletin siehe dazu Service Bulletin-SB-912-065/SB-914-046, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

**HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL Serie nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

d06062.fm