



Muster: Zenair Zodiac CH 601 XL

Gerätekenntblatt-Nr.: 61196

AD der ausländischen Behörde:

Civil Aviation Authority Netherlands Emergency Airworthiness Directive Nr. NL-2008-003

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge CH 601 XL mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61196 und 61196.1

- Werknummern:

Alle Ultraleichtflugzeuge CH 601 XL mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61196 und 61196.1

Betrifft:

Unfall eines Ultraleichtflugzeuges des Musters Zodiac CH 601 XL in der Niederlande aus ungeklärter Ursache. Nach ersten Untersuchungen der niederländischen Unfalluntersuchungsstelle war ein Strukturbruch der Tragfläche die Unfallursache.

Maßnahmen:

Bis zur Aufhebung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung dürfen die Luftsportgeräte dieses Musters nicht in Betrieb genommen werden.

Termine und Fristen:

Sofort.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz