



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMV

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 00-006

Datum der Bekanntgabe: **15.08.00**

Muster : **Fascination**

Geräte- Kennblatt-Nr.: **61142**

Technische Mitteilung des Herstellers/Musterbetreuers: D4B II

Einbau Rettungsgerät, Änderung der Seitenverkleidung

Betroffene Werknummern:

Alle

Termine und Fristen:

Vor dem nächsten Start

Begründung:

Es wurde bei einem UL o.g. Musters durch die BFU festgestellt, daß wahrscheinlich die Funktion des Rettungsgerätes nicht gewährleistet ist.

Die Technische Mitteilung des Herstellers vom 26.05.00 sowie die darauf basierende LTA's LSG 00-02 und LSG 00-003 werden durch diese LTA ersetzt.

Maßnahme:

Modifikation der Seitenverkleidung gemäß Technischer Mitteilung des Herstellers TM D4B II.

Die Technische Mitteilung sowie das Material zur Durchführung können beim Hersteller, W.D. Flugzeugleichtbau GmbH, angefordert werden.

Kontrolle:

Die Durchführung der Maßnahme ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nächsten Jahresnachprüfung durch einen Prüfer Kl. 5 zu bescheinigen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Braunschweig, den 15.08.00

gez. R. Hüls
(Leiter Luftsportgerätebüro)