



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMV

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 00-001**

Datum der Bekanntgabe: **05.04.00**

Muster Super Koala; Koala;FP404;Fisher Classic

Geräte- Kennblatt-Nr.: **61132**

**61032; 61116; 61133**

Technische Mitteilungen des Herstellers/Musterbetreuers:

### Einbau Rettungsgerät

#### **Betroffene Werknummern:**

**Alle**

#### **Termine und Fristen:**

**Vor dem nächsten Start, spätestens bis zum 15.05.00**

Es wurde bei einem UL o.g. Muster festgestellt, daß möglicherweise die Befestigungspunkte des Rettungsgerätes bei einer Auslösung nicht den auftretenden Kräften standhalten und das Luftfahrzeug incl. der an Bord befindlichen Personen nicht tragen können.

Es ist von einem Prüfer Klasse 5 zu prüfen, ob die Anbringung des Rettungsgerätes am UL so gestaltet ist, daß bei einer Auslösung die Struktur des UL nicht geschädigt wird.

Sollte die Möglichkeit der Strukturschädigung nicht ausgeschlossen werden können, ist der Betrieb dieser Geräte bis auf Weiteres nur mit angelegten Personen –Rettungsfallschirmen gestattet.

Eine technische Lösung für dieses Problem wird zur Zeit erarbeitet.

#### **Kontrolle:**

Rückmeldung an LSGB durch den Prüfer Kl. 5, der die Prüfung vornimmt, auf beiliegendem Formblatt

#### Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Braunschweig, den 05.04.00

gez. R. Hüls

Leiter Luftsportgerätebüro