



Muster: WT9 Dynamic

Gerätekenblatt-Nr.: 61179

Technische Mitteilung des Herstellers: Aerospool, Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 02A/2006

Höhenruderlager

Betroffene Werknummern: DY 004 01 bis DY 019 02

Anlass:

Bei Luftsportgeräten des Musters wurde nach unterschiedlicher Betriebszeit das Auftreten von Lagerspiel beim Höhenruder festgestellt.

Maßnahmen:

1. Überprüfung des Lagerspiels beim Höhenruder gemäß Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 02A/2006
2. Beseitigung des Lagerspiels gemäß Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 02A/2006

Termine und Fristen:

Maßnahme 1. ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Maßnahme 2. gemäß Mandatory Service Bulletin No. ZBWT9 02A/2006

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Durchführung und Bescheinigung:

Die Maßnahme 1. ist von einer sachkundigen Person durchzuführen. Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren.

Die Maßnahme 2. ist durch den Hersteller, Musterbetreuer oder einem dafür berechtigten Betrieb durchzuführen und in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem Nachprüfbericht durch einen Prüfer Kl. 5 zu bescheinigen. Eine Kopie der Bescheinigung über die Durchführung ist dem Luftsportgerätebüro zuzusenden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro
Frank Einführer