

Schülein Aerostar [info@schuelein-aerostar.de]
Mi 18.10.2006 12:30

TM Tecnam Flugzeuge Typ ALLE

Hiermit geben wir folgende Technische - Mitteilung bekannt:

Um Beschädigungen des Höhenruderanschlages und des Ausgleichgewichtes durch rückseitiges "Anblasen" zu verhindern ist es empfehlenswert , das Höhenleitwerk mit dem Sicherheitsgurt nach dem Abstellen zu sichern.

Bei jeder Vorflugkontrolle sind der Höhenruderanschlag und das Ausgleichsgewicht auf Beschädigungen zu kontrollieren.

Bei Beschädigungen bitten wir um Mitteilung an den Musterbetreuer

info@schuelein-aerostar.de

Bild 1 (LSGB)



Bild 2 (LSGB)

