



Luftsportgeräte-Muster:	Savage
Gerätekenblatt-Nr.:	61200
Betroffenes Luftsportgerät:	Alle Werknummern
Musterbetreuer:	Leichtflugzeuge Huber GmbH Steinbacher Weg 2 82387 Antdorf
Mitgültige Unterlagen:	Technische Mitteilung Savage 21-01; Ausgabedatum 06/2021 Leichtflugzeuge Huber GmbH
Anlass:	Riss des Seitenruderseils im Bereich der vorderen Umlenkrolle durch Abnutzung bzw. Verschleiss.
Hinweis:	Der Musterbetreuer hat eine Technische Mitteilung herausgegeben, die mit dieser Lufttüchtigkeitsanweisung durchzuführen ist.
Maßnahmen:	Gemäß Technische Mitteilung Savage 21-01; Ausgabedatum 06/2021, Leichtflugzeuge Huber GmbH.
Fristen:	Vor dem nächsten Flug
Durchführung und Bescheinigung:	Sachkundige Person Die Anlage 1 zur LTA ist nach Durchführung unverzüglich an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgeräte-Büro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter www.daec.de publiziert.



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.
Luftsportgeräte-Büro

Lufttüchtigkeitsanweisung
LTA-Nr.: LSG 2021-002
Datum der Bekanntgabe: 22.06.2021

An

Deutscher Aero Club
Luftsportgeräte-Büro
Hermann-Blenk-Str. 28
38108 Braunschweig

Fax: +49 531 235 40 66
E-Mail: c.spintig@daec.de

Anlage 1 zur LTA-Nr. LSG 2021-002: Savage

Kennzeichen: D - M

Werknummer:

Die Maßnahmen wurden durchgeführt am/von:

Ort, Datum

Name, Vorname
Sachkundige Person

Unterschrift Sachkundige Person

Die Durchführung der LTA wird bestätigt:

Ort, Datum

Name Prüfer Klasse 5
/Stempel

Unterschrift Prüfer