



**Luftsportgeräte-Muster:** TL 232 CONDOR plus

**Gerätekenblatt-Nr.:** 61145

**Betroffenes Luftsportgerät:** Alle Werknummern

**Musterbetreuer:** Wezel Flugzeuge GmbH  
Segelfliegerweg 39  
49324 Melle

**Mitgültige Unterlagen:** Prüfanweisung zur LTA-Nr.: LSG 2021-001 – Rev.1 (PZOH vom 15.03.2021)

**Anlass:** Schwere Mängelanzeige bei Erneuerung der Tragflügelbespannung  
Beschädigungen in der Serie können nicht ausgeschlossen werden.

**Hinweis:** Beim Austuschen der Tragflügelbespannung wurden Beschädigungen (Durchscheuern) des Diagonalrohres und -verspannung festgestellt. Das betreffende UL ist Baujahr 2001, mit etwas über 900 Betriebsstunden und in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkehr zugelassen.




Bild 1) Diagonalrohr



Bild 2) Diagonalverspannung



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.  
Luftsportgeräte-Büro

**Lufttüchtigkeitsanweisung**  
**LTA-Nr.: LSG 2021-001 – Rev.1**  
**Datum der Bekanntgabe: 19.03.2021**

**Maßnahmen:** Gemäß Prüfanweisung zur LTA-Nr.: LSG 2021-001 – Rev.1 (PZOH vom 15.03.2021. Die Durchführung durch eine sachkundige Person hat mit einem Prüfer Klasse 5 zu erfolgen.

**Fristen:** **Vor dem nächsten Flug**

**Durchführung und Bescheinigung:** Sachkundige Person oder genehmigter Betrieb  
Die Anlage 1 zur LTA ist nach Durchführung unverzüglich an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter [www.daec.de](http://www.daec.de) publiziert.



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.  
Luftsportgeräte-Büro

**Lufttüchtigkeitsanweisung**  
**LTA-Nr.: LSG 2021-001 – Rev.1**  
**Datum der Bekanntgabe: 19.03.2021**

An

Deutscher Aero Club  
Luftsportgeräte-Büro  
Hermann-Blenk-Str. 28  
**38108 Braunschweig**

Fax: +49 531 235 40 66  
E-Mail: c.spintig@daec.de

**Anlage 1 zur LTA-Nr. LSG 2021-001-Rev.1: TL 232 CONDOR plus**

**Kennzeichen:**           D - M          

**Werknummer:** \_\_\_\_\_

**Die Maßnahmen wurden durchgeführt am/von:**

\_\_\_\_\_

**Ort, Datum**

Sachkundige Person oder Betrieb

Es wurden keine Mängel festgestellt. Der Betrieb wird wieder aufgenommen.

Es wurden Mängel festgestellt. Der Betrieb bleibt eingestellt. Befund und Prüfergebnisse sind angefügt.

**Die Durchführung der LTA wird bestätigt.**

**Ort, Datum**

Name Prüfer Klasse 5  
oder genehmigter Betrieb

Unterschrift Prüfer /Stempel  
oder Firmenstempel /  
Unterschrift Geschäftsführer