

Technische Mitteilung D4 BK Fascination

Datum: 18.11.2007
Ausgabe: TM D4/BK-20/11/2007

Gegenstand

Beim Ausschießen des Rettungsschirmes besteht die Gefahr, daß der Schirm oder die Leinen an den vorstehenden Einnietmuttern der Rettungsgerät-Ausschußöffnung hängen bleiben, oder beschädigt werden.

Betroffene Baureihen

Fascination D4 BK; Kennblatt-Nr. 61142 vom 22.11.2002

Maßnahmen

Ein Rahmen aus Interglasgewebe wird über die vorstehenden Teile verklebt. Die Part Nummer des Rahmens lautet SLA D4BK 1118-1.

Vorgehen

Der Rahmen wird um die Ausschußöffnung verklebt. Die Durchführung kann nur von einem vom Musterbetreuer benannten Betrieb durchgeführt werden und muß von einem von SLA autorisierten Prüfer Klasse 5 bestätigt werden.

Fristen

Diese Technische Mitteilung muß innerhalb der nächsten zehn Flugstunden, respektive spätestens nach sechs Monaten durchgeführt werden.

Bezugsquelle

Der Rahmen Nr. SLA D4BK 1118-1 kann bei Swiss Light Aircraft oder beim ausführenden Betrieb bezogen werden.

Autorisierte Betriebe

Die entsprechenden Betriebe werden auf der Website von Swiss Light Aircraft veröffentlicht. www.swissaircraft.com. Siehe Flugzeuge → Technische Infos

gez.
Max Ungricht