



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMVBS

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 11-004 Rev.1

Ergänzung

Datum der Ergänzung: 01.09.2011

Muster: XENON 2

Gerätekenblatt-Nr.: 61208

Betrifft:

Fristverlängerung Maßnahme Nr. 2 unter Berücksichtigung der Maßnahme Nr. 1

Termine und Fristen:

- Maßnahme Nr. 2 ist bis 30.09.2011 durchzuführen

Braunschweig, den 01.09.2011

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer